

## Cleop ejecuta la recta final de las obras de construcción de la nueva oficina integral de la Seguridad Social en Torrent

La Compañía finalizará la construcción del edificio, en el que se ubicará el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, el próximo mes de noviembre.



La nueva oficina integral del INSS construida por Cleop en Torrent destaca por la combinación del tono claro de la fachada cerámica ventilada, el color verde oscuro del acristalamiento y el muro cortina.

“Hemos sobrepasado el 80% de la ejecución de la obra y ya puede verse terminada toda la envolvente del edificio, es decir, fachadas ventiladas, muros cortina y cubierta. En el interior van muy avanzados todos los revestimientos interiores, tanto techos como suelos, y actualmente están en ejecución todas las distribuciones interiores a base de mamparas de tipo oficina. En cuanto a instalaciones, podemos decir que están en fase de terminación. Se están montando luminarias, cuadros, mecanismos, etc, e iniciamos ahora la fase de finalización: remates que esperamos que no se alarguen por mucho tiempo”, destaca Vicente Siurana, jefe de grupo de Cleop, sobre la obra de construcción de la nueva oficina integral de la Seguridad Social que la Compañía está ejecutando en Torrent desde el 25 de marzo de 2010, cuando se firmó el acta de replanteo.

El proyecto, adjudicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con un presupuesto de 5.072.554,23 euros (IVA no incluido), comprende un edificio de una superficie total construida de 5.546,88m<sup>2</sup> (2.049m<sup>2</sup> bajo rasante y 3.487 sobre rasante) distribuidos en dos sótanos, semisótano y cuatro plantas que albergarán las siguientes instalaciones, que serán utilizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social:

**PLANTA SÓTANO:** Garaje, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA SEMISÓTANO:** Archivo para INSS, almacén para INSS, archivo para TGSS, almacén para TGSS, cuarto de limpieza, cuarto de instalaciones, centro de transformación, garaje, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA BAJA:** Acceso de público, recepción e información, zona de espera de público CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social), zona de espera de público, administración TGSS, zona de atención personalizada CAISS, zona de atención personalizada TGSS (afiliación y cotización), despacho de atención de situaciones excepcionales, cuarto de apoyo técnico, aseos para los funcionarios, aseos para el público, celda de seccionamiento del centro de transformación, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA 1ª – CAISS y TGSS:** Área de trabajo administrativo CAISS, área de trabajo administrativo TGSS, cuarto de apoyo técnico, despacho del director del CAISS, despacho del director de administración del TGSS, sala de reuniones, aseos de funcionarios, aseos para el público, almacén de material, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA 2ª – TGSS. Unidad de Recaudación Ejecutiva:** Zona de espera de público, zona de atención personalizada, despacho del jefe de la URE, cuarto de apoyo técnico, almacén, aseos de funcionarios, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA 3ª:** Unidad de informática, un despacho, Unidad de Inspección de la Seguridad Social (zona de espera y dos despachos), almacén, aseos de funcionarios, dos ascensores y un montacargas.

**PLANTA 4ª:** Dos aulas de formación, sala polivalente/secretaría, almacén, sala de fumadores, aseos de funcionarios, dos ascensores y un montacargas.

“El edificio, de por sí ubicado en un entorno de viviendas de calidad inferior en el que ya es especialmente llamativo, destaca también por los muros cortina de aluminio, que cubren la escalera principal de acceso a plantas. Además, el arquitecto ha conseguido una estética excelente jugando con el tono claro de la fachada cerámica ventilada y el color verde oscuro del acristalamiento y muro cortina”, apunta Siurana, que ha compuesto el equipo de trabajo de Cleop en esta obra junto a Ramón Mussons (jefe de obra), Antonio Bas (jefe de instalaciones), Jesús Tomás (encargado), César Aguirre (capataz) y Teresa Llácer (administrativa).



Las distribuciones interiores con mamparas de oficina y los remates centran los trabajos que actualmente se están realizando en el edificio.